

LUFTFARTSVERKET
Hovedadministrasjonen
/v.d. for luftfartsinspeksjon
Postboks 18, 1330 Oslo lufthavn

Telefon: Oslo (02) 59 33 40
AFTN : ENFBYE
Tigr : CIVILAIR OSLO
Telex : 77011 Idal n

LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

TILBEHØR

AERAZUR EFA - 1

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43 jfr. kgl. res. av 8. desember 1961, litra K og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

(TIDLIGERE E.F.A.)

71/88 REDNINGSFALLSKJERM

Påbudet gjelder:

Aerazur EFA redningsfallskjerner av følgende type:

AERAZUR EFA 350 A
350 B
350 AP

AERAZUR 351 UP
351-1 UP
352 A
352 AP
353 UP

Påbudet omfatter:

For å sikre at fallskjermen løser seg ut skal Aerazur EFA Service Bulletin nr. 185-30-003, eller senere revisjoner utføres.

Tid for utførelse:

Før første flyging etter 15.11.88

Referanse:

Fransk AD 88-59 (AB)

15.11.88

MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDP's nummer

|058/90 KONTROLL AV REDNINGSFLÅTER

Påbudet gjelder:

Aerazur redningsflåter med serienummer opp til 176, og med følgende delnummer:

Versjon nr. 1:

RH (høyre) redningsflåteenhet; delnr.: 204496-1 eller
204496-2 eller
204496-3 eller
204496-4

LH (venstre) redningsflåteenhet; delnr.: 204495-1 eller
204495-2 eller
204495-3 eller
204495-4

Versjon nr. 2:

RH (høyre) redningsflåteenhet; delnr.: 205380-1 eller
205380-2 eller
205380-3 eller
205380-4

LH (venstre) redningsflåteenhet; delnr.: 205379-1 eller
205379-2 eller
205379-3 eller
205379-4

Disse flåtene er installert på Aerospatiale helikoptere.

Anm.: Versjonene nevnt overfor skiller seg fra andre versjoner kun ved at "Component Bag" inneholder andre komponenter. "Component Bag" har samme størrelse og form som de flåter som ikke berøres av påbudet.

Påbudet omfatter:

For å forhindre utilsiktet åpning under flygning, skal tiltak som beskrevet i Aerazur Service Bulletin 332.60.002 utføres.

Tid for utførelse:

Dersom ikke allerede utført:

Redningsflåter som ikke er installert på luftfartøy:

Før installasjon eller før 31.12.1990, det som kommer sist.

Redningsflåter installert på luftfartøy:

Innen 50 driftstimer etter 08.10.90, eller 30.11.90, det som kommer sist.

Referanse:

Fransk AD 90-128

LUFTFARTSVERKET
Hovedadministrasjonen
Avd. for luftfartsinspeksjon
Postboks 18, 1330 Oslo lufthavn

Telefon : Oslo (02) 59 33 40
Tlgr. : CIVILAIR OSLO
Telex : 77011 Idal n

LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

ØSTFIR TILBEHØR

AERAZUR-2

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43 jfr. kgl. res. av 8. desember 1961, litra K og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

92-003 KONTROLL AV REDNINGSFLÅTER

Påbudet gjelder:

Versjon nr. 1

RH redningsflåteenhet:

204496-1 eller
204496-2 eller
204496-3 eller
204496-4

LH redningsflåteenhet:

204495-1 eller
204495-2 eller
204495-3 eller
204495-4

Versjon nr 2

RH redningsflåteenhet:

205380-1 eller
205380-2 eller
205380-3 eller
205380-4

LH redningsflåteenhet:

205379-2 eller
205379-2 eller
205379-3 eller
205379-4

Anm.: Versjonene nevnt ovenfor skiller seg fra andre versjoner kun ved at "Component Bag" inneholder andre komponenter. "Component Bag" har samme størrelse og form som de flåter som ikke berøres av påbudet.

Påbudet omfatter:

For å hindre utilsiktet åpning under flyging, skal Aerazur Service Bulletin (SB) Nr. 332.60.003, revisjon 1 utføres.

Tid for utførelse:

Dersom ikke allerede utført:

Redningsflåter som ikke er installert på luftfartøy:

Før installasjon.

Redningsflåter installert på luftfartøy:

Før første flyging etter 03.03.92.


Anm.: Denne LDP kompletterer LDP 058/90.

Referanse:

BLA Nr. 91-089.

03.03.92

MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDP's nummer.



LUFTFARTSVERKET
Hovedadministrasjonen
Avd. for luftfartsinspeksjon
Postboks 8124 Dep., 0032 Oslo
Telefon : (02) 94 20 00
Telefax : (02) 94 23 91
Tlgr. : CIVILAIR OSLO
Teleks : 71032 enf b n

LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

TILBEHØR

AERAZUR - 3

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43, jfr. kgl. res. av 8. desember 1961, litra K, og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964, fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

92-042A KONTROLL AV REDNINGSVESTPAKKER

Påbudet gjelder:

Følgende AERAZUR type C10 og 1014 redningsvester pakket i gjennomsliktig plast (sveiset PVC materiale), som er produsert i perioden 10.01.91 til 13.09.91. Disse pakkene identifiseres med redningsvestens serienummer (som kan ses gjennom pakken) som følger:

<i>Redningsvest modell:</i>	<i>Redningsvest serienr.:</i>	<i>Redningsvest + innpakning delnr.:</i>	<i>PVC inn- innpakning delnr.:</i>
C10 Export C10 France	7051 til og med 7681	210225-0 210225-1	210236-0 210236-0
C10 PN	516 til og med 636	210479-0	210799-0
1014	8450 til og med 8842	208511-1	210236-0

Påbudet omfatter:

For å sikre at redningsvestpakkene kan åpnes på en tilfredstillende måte, skal kontroll av åpning foretas i henhold til AERAZUR Service Bulletin B.S. GIL.65.001.

Dersom pakkene ikke kan åpnes på en tilfredstillende måte, skal utskiftning foretas som følger:

Pakke med delnr. 21236-1 for C10 Export, C10 France og 1014. Pakke med delnr. 210799-1 for C10 PN. (Nytt redningsvest + innpakning delnr. endres ikke.)

Anm.: Redningsvester som er merket med rødt, som tegn på utskiftning av pakke i henhold til paragraf 4 i AERAZUR Service Bulletin B.S. GIL.65.001, er ikke unntatt fra vanlig planlagt vedlikehold. Pakkene skal alltid skiftes ut ved hvert planlagt vedlikehold.

Tid for utførelse:

Innen 1 måned etter 20.08.92.

Referanse:

BV AD 92-051 R1.

LUFTDYKTIGHETSPÅBUD

MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDPs nummer.

LUFTFARTSVERKET
Hovedadministrasjonen
Luftfartinspeksjonen
Postboks 8124 Dep., 0032 Oslo
Telefon : (02) 94 20 00
Telefax : (02) 94 23 91
Tlgr. : CIVILAIR OSLO
Tøleks : 71032 enfb n

LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

TILBEHØR

AERAZUR - 4

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43, jfr. kgl. res. av 8. desember 1961, litra K, og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964, fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

93-002 KONTROLL AV REDNINGSFLÅTER

Påbudet gjelder:

Aerazur redningsflåter, type 346.

Påbudet omfatter:

For å sikre at redningsflåtene er vanntette, skal Aerazur Service Bulletin B.S. 346.60.001, datert oktober 1992, utføres.

Tid for utførelse:

Før første flyging etter 01.02.93.

Referanse:

DGAC AD 92-246.

01.02.93.

LUFTDYKTIGHETSPÅBUD

MERK! For et angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDPs nummer.

LUFTFARTSVERKET
Hovedadministrasjonen
Luftfartsinspeksjonen
Postboks 8124 Dep.: 0032 Oslo
Telefon : 22 94 20 00
Telefax : 22 94 23 91
Tlgr. : CIVILAIR
Telex : 71032 enfb n

LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

TILBEHØR

AERAZUR - 5

Med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart, kap. XV § 15-4 jf. kap. IV § 4-1 og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 25. mars 1994, fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

96-070 KONTROLL AV REDNINGSFLÅTER

Påbudet gjelder:

Aerazur redningsflåter, type 606.

Påbudet omfatter:

Utfør tiltak som beskrevet i vedlagte kopi av DGAC AD 96-112(AB).

Tid for utførelse:

Ved neste planlagte ettersyn, men ikke senere enn 1996-06-15.

Referanse:

DGAC AD 96-112(AB).

Gyldighetsdato:

01.08.96.

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

released by DIRECTION GENERALE DE L'AVIATION CIVILE

Inspection and/or modifications described below are mandatory. No person may operate a product to which this Airworthiness Directive applies except in accordance with the requirements of this Airworthiness Directive

Translation of 'Consigne de Navigabilité'

Bilag til LDP 96-070

ref.: 96-112(AB)
In case of any difficulty, reference should be made to the French original issue.

AERAZURLife raft type 606

Inflation/deflation valves

This Airworthiness Directive concerns the AERAZUR life raft type 606 reference (P/N) : A01 210155-(), B01 210155-(), B02 210155-(), C03 210155-() and C04 210155-() serial numbers (S/N) 005 to 173 inclusive, equipping various aircraft, in particular the FALCON 900 series.

During the packing of the life raft, a vacuum operation of the life raft structure, carried out in order to reduce the packed volume of the assembly, could lead to the extrusion of the internal sealing O ring of the inflation/deflation valve, which could cause the deflation of the life raft during use.

The following measures are rendered mandatory at the effective date of the present Airworthiness Directive :

- At the next scheduled inspection, or before June 15, 1997 whichever occurs first, assemble a plug on each of the two inflation/deflation valves in accordance with the instructions of the Service Bulletin AERAZUR N° 606-60-001 of May 1996 or ulterior approved issues.

Ref. : Service Bulletin AERAZUR N° 606-60-001

EFFECTIVE DATE : JUNE 15, 1996

June 05, 1996

AERAZUR
Life raft type 606

96-112(AB)