

LUFTFARTSVERKET  
Hovedadministrasjonen  
Avd. for luftfartsinspeksjon  
Postboks 18, 1330 Oslo lufthavn

Telefon : Oslo (02) 59 33 40  
Tigr. : CIVILAIR OSLO  
Telex : 77011 kdal n

## LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

TILBEHØR

BRUCE - 1

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43 jfr. kgl. res. av 8. desember 1961, litra K og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

### 154/88 KABINBELYSNING - BALLAST

#### Påbudet gjelder:

Bruce Industries Inc.:

Ballast (elektrisk) P/N 05241-1 installert i luftfartøy modifisert i samsvar med Supplemental Type Certificate (STC) nummer SA1081NW, SA1315NM, SA1952NM, SA3144NM og SA4042WE, samt Civil Aviation Authority Airworthiness Approval Note No. 17127, Issue 2.

Anm.: HITCO Alert Service Bulletin A9000203-33-20-01, datert 2.5.88 inneholder en liste over fly som er modifisert i samsvar med de overnevnte STC, men disse ballastene kan også være installert i andre luftfartøy.

#### Påbudet omfatter:

For å unngå brann som følge av kortsluttede ballaster skal følgende tiltak utføres:

Installer en sikring for hver av de omtalte ballaster i samsvar med instruksjoner gitt i Bruce Industries Inc. Alert Service Bulletin A05241-33-20-01, datert 2.5.88, eller senere revisjoner av denne.

Anm.: HITCO Alert Service Bulletin A9000203-33-20-01, datert 2.5.88 er ansett som en godkjent likeverdig modifikasjon.

#### Tid for utførelse:

Innen 30 dager etter 15.11.88.

#### Referanse:

FAA AD 88-13-01

15.11.88

**MERK!** For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDP's nummer.

