

LUFFARTSVERKET
Hovedadministrasjonen
Avd. for luftfartsinspeksjon
Postboks 18, 1330 Oslo lufthavn

Telefon : Oslo (02) 59 33 40
Tigr. : CIVILAIR OSLO
Telex : 77011 ldal n

LUFFDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

TILBEHØR

DUNLOP-BEAUFORT-1

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43 jfr. kgl. res. av 8. desember 1961, litra K og Samferdselsdepartementets
bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

| 91/034 KONTROLL AV REDNINGSVEST

Påbudet gjelder:

Dunlop-Beaufort Mk 28 redningsvest, serie 1 til og med 4.

Påbudet omfatter:

For å sikre at beltereimene er korrekt tredd gjennom hoftespennen, skal Dunlop-Beaufort Service Bulletin Nr. 111 utføres.

Tid for utførelse:

Ved første ettersyn av redningsvestene etter 16.12.91.

Referanse:

CAA AD 013-05-91

| 91-035 SAMMENBRETNING AV OPPBLÅSBARE LIVBELTER

Påbudet gjelder:

Dunlop-Beaufort Mk 28 redningsvester, serie 1 til og med 4.

Påbudet omfatter:

Da tilfeller av dårlig oppblåsning er rapportert etter sammenbretting i samsvar med "maintenance manual", skal Dunlop-Beaufort Service Bulletin nr. 113 utføres.

Tid for utførelse:

Ved første ettersyn av redningsvestene etter 16.12.91.

Referanse:

CAA AD 021-06-91

16.12.91

|91-036 SIKRING AV KNUTER PÅ SYNTETISKE SNORERPåbudet gjelder:

Beaufort Air-Sea og Dunlop Marine Equipment.

Påbudet omfatter:

For å sikre knutene på syntetiske snorer skal knutene sys for hånd i samsvar med Dunlop-Beaufort Service Bulletin Nr. 112.

Tid for utførelse:

Før første flyging etter 16.12.91.

Referanse:

CAA AD 014-05-91

|91-037 BEGRENSNING AV GANGTID FOR TORSJONSPLATERPåbudet gjelder:

Dunlop Aviation Division bremses P/N AHA1612, som inkluderer torsjonsplate P/N AHA1650 og AHA1777.

Påbudet omfatter:

I samsvar med Dunlop Aviation Division Service Bulletin Nr. 32.1033 er det innført begrensning av gangtid for torsjonsplatene:

- P/N AHA1650 - 10 000 landinger
- P/N AHA1777 - 14 500 landinger

Tid for utførelse:

Etter 16.12.91.

Referanse:

CAA AD 022-06-91

16.12.91



LUFTFARTSVERKET
Hovedadministrasjonen
Avd. for luftfartsinspeksjon
Postboks 8124 Dep., 0032 Oslo
Telefon : (02) 94 20 00
Telefax : (02) 94 23 91
Tlgr. : CIVILAIR OSLO
Teleks : 71032 enfb n

LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

TILBEHØR

DUNLOP-
BEAUFORT - 2

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43, jfr. kgl. res. av 8. desember 1961, litra K, og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964, fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

92-038 MODIFIKASJON AV REDNINGSVESTER

Påbudet gjelder:

Dunlop-Beaufort Mk 28 Lifejacket Series 1 t.o.m. 4

Påbudet omfatter:

Modifiser redningsvesten i henhold til Dunlop-Beaufort Service Bulletin nr. 122.

Tid for utførelse:

Innen 6 måneder etter 20.6.92

Referanse:

CAA AD 005-04-92

CANCELLED
1/2 93

20.6.92

LUFTDYKTIGHETSPÅBUD

LUFTFARTSVERKET
Hovedadministrasjonen
Luftfartsinspeksjonen
Postboks 8124 Dep., 0032 Oslo
Telefon : 22 94 20 00
Telefax : 22 94 23 91
Tlgr. : CIVILAIR OSLO
Teleks : 71032 enfb n

LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

TILBEHØR

DUNLOP
BEUFORT - 3

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43, jfr. kgl. res. av 8. desember 1961, litra K, og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964, fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

93-052 MODIFIKASJON AV REDNINGSVESTER

Påbudet gjelder:

Dunlop-Beufort Mk.28 redningsvester brukt i forbindelse med overlevingsdrakter (immersion suit).

Påbudet omfatter:

Modifikasjon av Dunlop-Beufort Mk.28 til Mk.28A standard i samsvar med Dunlop-Beufort Service Bulletin No. 131, dette for å øke oppdriften til det som kreves ved samtidig bruk av overlevingsdrakt (immersion suit).

Tid for utførelse:

Innen 01.01.94.

Referanse:

CAA AD 008-04-93.

01.07.93

LUFTDYKTIGHETSPÅBUD

MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDPs nummer.