

LUFTFARTSVERKET
Hovedadministrasjonen
Avd. for luftfartsinspeksjon
Postboks 18, 1330 Oslo lufthavn

Telefon: Oslo (02) 59 33 40
AFTN : ENFBYE
Tigr. : CIVILAIR OSLO
Telex : 77011 Idal n

LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

TILBEHØR

FIRE FIGHTING
ENTERPRISES - 1

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43 jfr. kgl. res. av 8. desember 1961, litra K og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

| 91-004 PORTABLE KABINBRANNSLUKKERE

Påbudet gjelder:

Fire Fighting Enterprises (UK) portable kabinbrannslukkere av type Halon 1211 og vann/glykol, som har utløsningsenheter (discharge head assemblies) med delnr. BA20296, BA20661, 15-0122-A, BA20872, BA22593, BA20297 og 15-0123-A.

De aktuelle enheter er produsert i perioden 1985 til og med uke 31 i 1990, og er installert på følgende:

1. HALON 1211 (BFC) brannslukkere med delnr. BA20703, BA20703R, BA20703S, BA20703SR, BA20703G, BA20703GR, BA51015, BA51015R, BA51015S, BA51015SR, BA51015G, BA51015GR, BA51015GSR, BA51012S, BA51012SR, BA20789, BA20789R, BA20789Y, BA20789G, BA20789GR, BA22594, BA22594R og BA22594Y.
2. VANN/GLYKOL brannslukkere med delnr. BA61016/WG og BA61016/WGS.

Påbudet omfatter:

For å unngå utilsiktet utløsning av brannslukkere som følge av svikt i utløsningsenheten skal Fire Fighting Enterprises (UK) Alert Service Bulletin A26-106, datert Oktober 1990, eller senere revisjoner utføres.

Tid for utførelse:

Dersom ikke allerede utført:

1. Kontroll i.h.t. A26-106, innen 2 måneder etter 28.2.91.
2. Utskiftning av "safety catch" i.h.t. A26-106, innen 5 måneder etter 28.2.91.

Referanse:

CAA AD 018-10-90
RLD AD 90-143

28.2.91

MERK!

For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDP's nummer.

