



LUFTFARTSVERKET  
Hovedadministrasjonen  
Avd. for Luftfartsinspeksjon  
Postboks 18, 1330 Oslo Lufthavn  
Telefon: Oslo (02) 121340  
AFTN : ENFBYA  
Tigr. : CIVILAIR OSLO  
Telex : 17011 ldal n

## LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

Tilbehør  
Pyrotector - 1

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43 jfr. kgl. res av 8. desember 1961, litra K og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

62/78 KONTROLL AV BRANNVARSLINGANLEGG

Påbudet gjelder:

Pyrotector "radiating" type brannvarsler med følgende delnr:  
30-207-2, -2A og 2B, 30-207-3, -3A og -3B, 30-207-4, -4A og 4B,  
30-207-6, -6A og -6B, 30-207-7 og -7A, 30-207-8, 30-207-10, 30-207-19,  
30-207-20A, 30-215, 30-215-4 og -4B.

Påbudet omfatter:

For å unngå at luftfartøy benyttes med brudd på hovedledningene for strømtilførsel til brannvarslingsanlegget, skal Chloride Pyrotector Advisory Bulletin No. PY78-1, revisjon 1 datert 7. april 1978 eller senere revisjoner utføres.

Ovennevnte kontroll kan utføres av flygeren.

Tid for utførelse:

Innen 20. november 1978 og deretter med 100 timers mellomrom.

Referanse:

FAA AD 78-14-09

*R. Ulltang*

10. november 1978

*R. Arvola*