

LUFTFARTSVERKET
Hovedadministrasjonen
Avd. for luftfartsinspeksjon
Postboks 18, 1330 Oslo lufthavn

Telefon : Oslo (02) 59 33 40
Tigr. : CIVILAIR OSLO
Telex : 77011 ldaIn

LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

TILBEHØR

R.F.D. - 1

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43 jfr. kgl. res. av 8. desember 1961, litra K og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

82/86 KONTROLL AV FLYTEVESTER

Påbudet gjelder:

Følgende typer R.F.D. flytevester:

Type 72 (Infant) Mk. 3; med serienr. 10475 og opp.

Type 102 Mk. 1, 1B, 2, 2A, 2B og 2BA (Adult and Crew);
produsert før mars 1980.

Type 105 Mk. 1; produsert før mars 1980.

Påbudet omfatter:

For å sikre funksjon og kvalitet på ovennevnte redningsutstyr skal følgende utføres:

1. Kontroller styrken av "waistbelt webbing" på aktuelle vester av Type 72 i henhold til R.F.D. Service Bulletin 25.38, eller senere revisjoner.
2. Foreta trykktest på aktuelle vester av Type 102 og 105 i henhold til R.F.D. Service Bulletin 25.33, eller senere revisjoner.

Tid for utførelse:

Innen 31.12.86, dersom ikke allerede utført.

Referanser:

CAA AD 15-03-82 og 007-01-84

13.11.86

MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDP's nummer.

61/88 REDNINGSFLÅTERPåbudet gjelder:

RFD Aviation Inflatable Liferaft Type 18R Mk 1

Påbudet omfatter:

Foreta kontroll av CO2 sylindrene i henhold til RFD Aviation Service Bulletin SB 25-51, eller senere revisjoner.

Tid for utførelse:

Innen 60 dager etter 15.11.88; dersom ikke allerede utført i henhold til de tider som er angitt i SB 25-51

Referanse:

CAA AD 004-10-86

|92-004 KONTROLL AV REDNINGSFLÅTEPåbudet gjelder:

RFD redningsflåter Type 46RA Mk1 pakket i pose (Valise) type 92, RFD delnr. 00033048, 00033050 og 00033051 til og med serienummer Nr. 0107.

Påbudet omfatter:

For å forbedre plasseringen av forankringssnoren (bridle line) og for å sjekke utløsningslinens hullstørrelse i posen (valis), skal RFD Service Bulletin Nr. 25-67 utføres.

Tid for utførelse:

Ved neste passende planlangte ettersyn eller ved sammenlegging av redningsflåten etter 03.03.92.

Referanse:

CAA AD 010-11-91.

03.03.

LUFFARTSVERKET
Hovedadministrasjonen
Luftfartinspeksjonen
Postboks 8124 Dep., 0032 Oslo
Telefon : 22 94 20 00
Telefax : 22 94 23 91
Tlgr. : CIVILAIR OSLO
Teleks : 71032 enfb n

LUFFDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

TILBEHØR

RFD - 2

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43, jfr. kgl. res. av 8. desember 1961, litra K, og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964, fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

93-031 KONTROLL AV REDNINGSFLÅTER

Påbudet gjelder:

RFD redningsflåter:

10R MK 1 og SAR 10R MK1 med serienummer 10R 152 til og med 10R 1027, samt 14R MK 1 med serienummer 14R 213 til og med 14R 1020.

Påbudet omfatter:

Modifikasjon RFD 2190 og Service Bulletin SB 25-46 introduserte beskyttende "foringslanger" (protective liners), for å hindre utvikling av porøsitet i hovedoppdrift-panelene.

Modifikasjon RFD 2190 introduserte også to tverr-stropper (webbing bridge pieces) P/N 39978001. Disse er installert tvers over og innvendig i hvert hovedoppdrift-panel for å holde den beskyttende "foringslange" (protective liner) i avstand fra de overføringsventilene som forsyner fender-rør og ombordstigningsramper med CO₂.

Dersom tverr-stroppene er ukorrekt plasserte kan det medføre en begrensning av CO₂ tilførselen til fender-rør og ombordstigningsramper.

Tiltak i samsvar med RFD Service Bulletin 25-69 skal derfor utføres.

Tid for utførelse:

Dersom ikke allerede utført:

Neste gang redningsflåtene pakkes om, etter 01.04.93, eller;

ved neste planlagte ettersyn av redningsflåtene, etter 01.04.93.

Referanse:

CAA AD 001-02-93.

01.04.93

LUFTDYKTIGHETSPÅBUD
