

LUFFARTSVERKET
Hovedadministrasjonen
Avd. for luftfartsinspeksjon
Postboks 18, 1330 Oslo lufthavn

Telefon: Oslo (02) 12 13 40
AFTN : ENF5YE
Tlgr. : CIVILAIR OSLO
Telex : 17011 idal n

LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

Seilfly

IDCA-1

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43 jfr. kgl. res. av 8. desember 1961, litra K og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

60/82

KONTROLL AV HØYDEROR- OG BALANSERORSYSTEMER

Påbudet gjelder:

Alle Intreprinderea De Constructii Aeronautice seilfly- og motorseilflymodeller i "IS"-serien.

Påbudet omfatter:

Pga at høyderor- og balanserorsystemene kan ha vært utsatt for overbelastning i forbindelse med snittflyging og/eller ved demontering/montering skal ror, støtstenger, kabler, føringer, låsingr osv kontrolleres for skader.

Tid for utførelse:

Innen 1.1.63.

Referanser:

Telex fra Chimbav Brasov

