

LUFTFARTSVERKET
Hovedadministrasjonen
Avd. for luftfartsinspeksjon
Postboks 18, 1330 Oslo lufthavn

Telefon : Oslo (02) 59 33 40
Tlgr. : CIVILAIR CSLO
Telex : 77011 lcal n

LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

TILBEHØR

AEROQUIP - 1

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43 jfr. kgl. res. av 8. desember 1961, litra K og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

19/89 KONTROLL OG UTSKIFTNING AV SLANGER

Påbudet gjelder:

Aeroquip 601 drivstoff- og oljeslanger

Påbudet omfatter:

For å unngå lekkasjer som følge av hurtig aldring, skal berørte slanger kontrolleres og skiftes ut i henhold til vedlagte Aeroquip Bulletin 006R, datert November 1988, eller senere revisjoner av denne.

Tid for utførelse:


Berørte slanger skal skiftes ut innen 100 timers gangtid etter 15.3.89; dog senest 31.7.89.

Referanse:

Svensk LVD nr. 2203, LBA Circ. RS-25-47/88-0, FAA AD 88-22-07, CN 88-132(AE)R1, BLA nr. 88-78

15.3.89

MERK! For at angjeldende flymaterieell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDP's nummer.



0.1.1.1