



LUFTFARTSVERKET  
Hovedadministrasjonen  
Avd. for Luftfartsinnspeksjon  
Postboks 18, 1330 Oslo Lufthavn  
Telefon: Oslo (02) 121340  
AFTN: ENFBYA  
Tlgr: CIVILAIR OSLO  
Telex: 17011 ldat n

## LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

Tilbehør  
Airglas-1

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43 jfr. lov av 8. desember 1961, litra K og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

13/71 MODIFISERING AV SKI INSTALLERT PÅ CESSNA

### Påbudet gjelder:

Ski av typen Airglas LW-3600-180A "two position", installert på Cessna 180 og 185.

### Påbudet omfatter:

For å utelukke muligheten for at skiene vrenses under normal flyging, skal følgende utføres:

1. Med øyeblikkelig virkning settes forbud mot flyging over 120 MPH IAS for fly med LW-3600-180A ski.
2. En plakat skal installeres på instrumentpanelet, godt synlig for flygeren, og med følgende tekst:

AIRSPEED RESTRICTED TO

120 MPH IAS

3. Rigg og modifiser justeringskablene ifølge Airglas Service Bulletin, datert 14. april 1971.

### Tid for utførelse:

Pkt. 2: Før neste flyging.

Pkt. 3: Innen 50 timers flygetid regnet fra 23. desember 1971, og deretter ved hver skiinstallering.

Merk! Når modifikasjonen under pkt. 3 er utført, bortfaller kravene i pkt. 1 og 2.

### Referanser:

FAA AD 71-11-6 og Airglas Service Bulletin, datert 14. april 1971 omhandler samme sak.

**MERK!** For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig, må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDP's nummer