

LUFTFARTSVERKET
Hovedadministrasjonen
Avd. for luftfartsinspeksjon
Postboks 18, 1330 Oslo lufthavn

Telefon : Oslo (02) 59 33 40
Tigr. : CIVILAIR OSLO
Telex : 77011 ldat n

LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

TILBEHØR

AM-SAFE - 1

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43 jfr. kgl. res. av 8. desember 1961, litra K og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

144/88 UTSKIFTING AV LASER I SIKKERHETSBELTER

Påbudet gjelder:

Am-Safe Sikkerhetsbelter med delnr. 501825-403, 501907-401,
501907-403, 501907-405, 502061-401,
502147-401 og 502147-403

Beltesystemene kan være installert i både større og mindre luftfartøy.
(Selve sikkerhetsbeltet er godkjent under FAA TSO C22f)

Påbudet omfatter:

For å unngå at låsen (connector) åpner seg utilsiktet på grunn av feil dimensjoner, skal kontroll utføres i henhold til Am-Safe Service Bulletin nr. AS001, datert 5.11.86, eller senere revisjoner.

For låser som ikke tilhører Lot 4 er videre tiltak ikke påkrevet.

Enheter som tilhører Lot 4, skal skiftes ut med låser som har et annet Lotnr. før første flyging.

Tid for utførelse:

Innen 90 dager etter 22.10.88

Referanse:

FAA AD 87-17-06

22.10.88

MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDP's nummer.

