

LUFTFARTSVERKET  
Hovedadministrasjonen  
Avd. for luftfartsinspeksjon  
Postboks 18, 1330 Oslo lufthavn

Telefon: Oslo (02) 59 33 40  
AFTN : ENFBEY  
Tlgr. : CIVILAIR OSLO  
Telex : 77011 Idal n

## LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

TILBEHØR

FLIGHT  
EQUIPMENT - 1

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43 jfr. kgl. res. av 8. desember 1961, litra K og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

### |034/90 KONTROLL OG REPARASJON AV PASSASJERSETER

Påbudet gjelder:

Flight Equipment & Engineering: Type 84 og 90 passasjerseater med visse serienumre.

Påbudet omfatter:

Utfør Flight Equipment & Engineering Alert Service Bulletin A25-20-1082. Denne omhandler en visuell kontroll av strukturen i seteryggen for tegn på sprekkdannelser.

Tid for utførelse:


Innen 6 måneder etter 11.06.90.

Referanse:

CAA AD 015-03-90

11.06.90

**MERK!** For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDP's nummer.



LUFTFARTSVERKET  
Hovedadministrasjonen  
Avd. for luftfartsinspeksjon  
Postboks 8124 Dep., 0032 Oslo  
Telefon : (02) 94 20 00  
Telefax : (02) 94 23 91  
Tlgr. : CIVILAIR OSLO  
Teleks : 71032 enfb n



## LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

TILBEHØR

FLIGHT  
EQUIPMENT - 2

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43, jfr. kgl. res. av 8. desember 1961, litra K, og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964, fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

### 92-037 SPREKKONTROLL AV PASSASJERSETER

#### Påbudet gjelder:

Flight Equipment and Engineering Passenger Seats Type 111 og 115.

#### Påbudet omfatter:

Foreta visuell sprekkkontroll i henhold til Flight Equipment and Engineering Alert Service Bulletin A25-20-1232.

#### Tid for utførelse:

Innen 8 uker etter 20.6.92.

#### Referanse:

CAA AD 005-04-92

20.6.92

# LUFTDYKTIGHETSPÅBUD

---

---

**MERK!** For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDPs nummer.

LUFTFARTSVERKET  
Hovedadministrasjonen  
Luftfartsinspeksjonen  
Postboks 8124 Dep., 0032 Oslo  
Telefon : 22 94 20 00  
Telefax : 22 94 23 91  
Tigr. : CIVILAIR OSLO  
Teleks : 71032 ønfb n

## LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

TILBEHØR

FLIGHT  
EQUIPMENT - 3

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43, jfr. kgl. res. av 8. desember 1961, litra K, og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964, fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

### 93-040 KONTROLL/UTSKIFTING AV PASSASJERSETER

#### Påbudet gjelder:

Flight Equipment & Engineering passasjer seter Model 121 Type Elete som har P/N:

D1121F101, D1121F101/79, D1121F103, D1121F105, D1121F105/79, D1121F107, D1121F107/79, D1121F109, D2121F102, D2121F102/79, D2121F104, D2121F106, D2121F106/79, D2121F108, D2121F108/79, D2121F110 og D3121F102.

#### Påbudet omfatter:

For å hindre sprekker i stolrygg og brettstopper (tray stop spindle bosses) i midtgangens passasjer seter skal Flight Equipment & Engineering Service Bulletin 25-20-1287 Rev. 2 utføres.

#### Tid for utførelse:

Før første flyging etter 01.07.93. Deretter gjentatte kontroller ved hvert planlagte ettersyn eller hver 150 flytime; det som kommer først, inntil setet er byttet ut.

#### Referanse:

CAA AD 006-03-93.

01.06.93

# LUFTDYKTIGHETSPÅBUD

---

---

**MERK!** For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDPs nummer.