



LUFTFARTSVERKET
Hovedadministrasjonen
Avd for luftfartsinspeksjon
Postboks 18, 1330 Oslo lufthavn
Telefon: Oslo (02) 121340
AFTN : ENFBYE
Tlgr. : CIVILAIR OSLO
Telex : 17011 Idal n

LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

Tilbør
Hamill-1

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43 jfr. kgl. res av 8. desember 1961, litra K og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

30/80

UTSKIFTING AV SETEBELTER

Påbudet gjelder:

Hamill Manufacturing Company's modell GA-4 og GA-5 sikkerhetsbelter merket at de tilfredsstillter kravene til TSO-C22f. Beltene kan være montert i Convair 580 og Hawker Siddeley DH 125, men er ikke begrenset til disse.

Påbudet omfatter:

Da disse belter ikke lenger tilfredsstillter kravene til TSO-C22f med hensyn til kraft for å åpne beltespennene, skal beltene kasseres.

Tid for utførelse:

Innen 120 dager etter 12.6.1980

Referanser:

FAA AD 80-05-02 Amendment 39-3700.

R. Ulltang

R. Jacobsen

12.6.1980