

LUFTFARTSVERKET
Hovedadministrasjonen
Avd. for luftfartsinspeksjon
Postboks 8124 Dep., 0032 Oslo
Telefon : (02) 94 20 00
Telefax : (02) 94 23 91
Tigr. : CIVILAIR OSLO
Teleks : 71032 enfb n

LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

TILBEHØR

INDIANA MILLS - 1

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43, jfr. kgl. res. av 8. desember 1961, litra K, og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964, fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

62/79 UTSKIFTING AV SETEBELTER

Påbudet gjelder:

Indiana Mills and Manufacturing, Inc. setebelter modell IMM 111040, -2, -3, -4 og -8 produsert under TSO-C22f. Disse belter er montert i Grumman American modeller AA-1B, AA-1C, AA-5, AA-5A og AA-5B men ikke begrenset til disse.

Påbudet omfatter:

Pga. at beltene ikke lenger tilfredsstillter kravene til FAA TSO-C22f, skal disse skiftes ut med andre godkjente typer.

Tid for utførelse:

Innen 120 dager etter 26. september 1979.

Referanser:

FAA AD 79-16-02.

26.09.79

LUFTDYKTIGHETSPÅBUD

92-034 MODIFIKASJON AV SETEBELTER

Påbudet gjelder:

Indiana Mills and Manufacturing, Inc. setebelter modell 11105-20, -21 og -22 produsert under TSO-C22f. Disse belter er montert i Grumman American modeller AA-1B, AA-1C, AA-5, AA-5A og AA-5B, men ikke begrenset til disse.

Påbudet omfatter:

Pga. en kanadisk hendelse hvor det ikke var mulig å få opp låsen på setebeltet, skal plastikkdekslet tas av. Dette kan gjøres ved hjelp av en skrutrekker.

Tid for utførelse:

Innen 10 flytimer etter 20.06.92.

Referanse:

CF-91-39.

20.06.92