



LUFTFARTSVERKET
Hovedadministrasjonen
Avd. for Luftfartsinspeksjon
Postboks 18, 1330 Oslo Lufthavn
Telefon: Oslo (02) 1213 40
AFTN : ENFBYA
Tlgr. : CIVILAIR OSLO
Telex : 17011 Idal n

LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

Tilbehør
Pan Avion-1

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43 jfr. kgl. res av 8. desember 1961, litra K og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

68/74 KONTROLL OG MODIFIKASJON AV PAN AVION C-30A REDNINGSFLÅTER

Påbudet gjelder:

Pan Avion, modell C-30A redningsflåter ("life rafts"), med serienr. 81 til og med 716.

Påbudet omfatter:

For å hindre trykktap i redningsflåtens oppblåsingssystem skal følgende utføres:

1. Trykkprøving av gassregulator, P/N 11402-11 og gassflasken.
 - a. Dersom trykket er mindre enn 2750 psig ved 21°C (70°F) eller tilsvarende trykk ved andre temperaturer, skal pkt. 2 utføres innen videre bruk av flåten.
 - b. Dersom trykket er større enn 2750 psig ved 21°C (70°F) eller tilsvarende trykk ved andre temperaturer, skal pkt. 2 utføres innen nedenfor angitte tidsfrist.
2. Modifikasjon av redningsflåtens oppblåsingssystem etter anvisning gitt i paragraf 4 av Pan Avion Service Department Bulletin No. 26-74.

Tid for utførelse:

Pkt. 1: Innen 60 dager regnet fra 23. desember 1974.

Pkt. 2: Innen 30 dager regnet fra kontroll ifølge pkt. 1.

Referanser:

FAA AD 74-22-03 og Pan Avion Service Department Bulletin No. 26-74 omhandler samme sak.