



LUFTFARTSVERKET
Hovedadministrasjonen
Avd. for Luftfartsinspeksjon
Postboks 18, 1-330 Oslo Lufthavn
Telefon: Oslo (02) 1213 40
AFTN : ENFBYA
Tlgr. : CIVILAIR OSLO
Telex : 17011 ldal n

LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

Tilbehør
Tost-1

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43 jfr. kgl. res. av 8. desember 1961, litra K og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

18/74 KONTROLL AV SLEPEKROKER FOR SEILFLY

Påbudet gjelder:

Følgende typer slepekroker av merket Tost, som har kontrollsertifikat nr. 140015 t.o.m 278036.

E 72	tysk type	sertifikat nr.	60.230.4/1
Europa 72,	" "	" "	60.230.6
S 72 og SH 72,	" "	" "	60.230.3/6 og -7

Slepekroker som er modifisert til noen av de ovenstående typene er også berørt.

Merk! Slepekrok type E 72 er montert i seilflyets nese, de andre typene er montert ved seilflyets tyngdepunkt.

Påbudet omfatter:

På grunn av feiljustering av slepekrokens kneledd har det forekommet flere tilfeller av uønsket utløsning. Følgende skal derfor utføres:

1. Alle slepekroker med berørt kontrollsertifikat nummer, som har
 - a. blitt åpnet eller justert av andre enn fabrikanten
 - b. vist feilaktig eller usikker funksjonskal returneres til fabrikanten for justering og merking.
2. For alle typene slepekroker gjelder at "Beiblatt 1", "Prufblatt 2" og "Betriebsanleitungen" (utgitt i januar 1973) er ugyldige fra og med 13. mai 1974 og skal erstattes med "Betriebs- und Wartungsanweisung für die Schleppkupplung".
 - a. "Bugkupplung E 72", Ausgabe November 1973.
 - b. "Sicherheitskupplung Europa G 72 und G 73", Ausgabe November 1973.
 - c. "Sonderkupplung S 72 und SH 72", Ausgabe November 1973.

forts.

Tilbehør
Tost-1

18/74
forts.

De nye bruks- og vedlikeholdsinstruksene skal bestilles fra
fabrikanten,

Tost
8 München
Thalkirchenstr. 72
Tyskland

med angivelse av serienummeret for berørt slepekrok.

Tid for utførelse:

Innen 1. juli 1974.

Referanse:

LTA 74-5 Tost og Tost Technische Mitteilung Nr. 1/73 omhandler
samme sak.

LUFTFARTSVERKET
Hovedadministrasjonen
Avd. for luftfartsinspeksjon
Postboks 18, 1330 Oslo lufthavn

Telefon : Oslo (02) 59 33 40
AFTN : ENFBYE
Tlgr. : CIVILAIR OSLO
Telex : 77011 Idal n

LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

TILBEHØR

TOST - 2

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43 jfr. kgl. res. av 8. desember 1961, litra K og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

130/89 UTVIDELSE AV GANGTID

Påbudet gjelder:

Tost Europa G 72 og Europa G 73 slepekroker.

Påbudet omfatter:

Materialforbedringer har ført til at tiden mellom overhaling av slepekroene kan forlenges fra 3 til 4 år.

Overhaling og utskiftning av komponenter må utføres i henhold til Tost Operations Manual, utgitt januar 1989. Denne erstatter Operations and Maintenance Manual av mai 1975.

Anm.: Tost Service Bulletin nr. 60.230/2-4/88, datert 30.11.88, omhandler samme sak. Denne SB sammen med den nye Operations Manual, kan bestilles fra følgende adresse:

Tost GmbH
Thalkirchner Str. 62
D-8000 MÜNCHEN 2
FORBUNDSREP. TYSKLAND

Tid for utførelse:


Som angitt ovennevnte publikasjoner fra Tost.

Referanse:

LBA AD 89-18

30.6.89

MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDP's nummer.



(

(

(

(