

LUFFARTSVERKET
Hovedadministrasjonen
Avd. for luftfartsinspeksjon
Postboks 18, 1330 Oslo lufthavn

Telefon : Oslo (02) 59 33 40
Tlgr. : CIVILAIR OSLO
Telex : 77011 lda l n

LUFFDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

TILBEHØR

WEBER - 1

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43 jfr. kgl. res. av 8. desember 1961, iltra K og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

113/88 SETESKINNEINNFESTNING

Påbudet gjelder:

Ancra seteskinneinnfestninger brukt på Weber Aircraft TSO C39a passasjer- og kabinpersonalseter.

Delnummer: Ancra P/N 45238-10 (Weber SCD 833437-401)
Ancra P/N 45232-10, -11, -12 (Weber SCD 833509-401,
-403, -405)

Påbudet omfatter:

For å sikre at de "Aft Seat Track Fittings" oppfyller flysikkerhetskravene skal følgende utføres:

Skift ut de berørte "Fittings" i samsvar med instruksjoner gitt i Weber Aircraft Service Bulletin Nr. 833437-25-505, datert 14.3.86 og Nr. 833509-25-508, datert 15.6.86, eller senere revisjoner.

Anm.: Ovennevnte servicemeddelelser beskriver hvorledes de berørte innfestninger (som ikke er merket med delnr.) kan identifiseres.

Tid for utførelse:

Innen 90 dager etter 30.8.88, dersom ikke allerede utført.

Referanse:

FAA AD 87-06-07

30.8.88

MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDP's nummer.

