

Sunddal Flyklubb  
Sunddalsvegen 640  
6612 Grøa  
e-post: sunndalflyklubb@gmail.com

07.05.2024

Luftfartstilsynet  
Postboks 243  
8001 Bodø  
[postmottak@caa.no](mailto:postmottak@caa.no)

### **Søknad om fornyelse av konsesjon for Sunddalsøra Flyplass, Vinnu, ENSU**

Viser til Deres brev av 14. november 2014 med vedtak om fornyet konsesjon for Sunddalsøra flyplass, Vinnu. Sunddal Flyklubb ble gitt fornyet konsesjon til å drive og inneha Sunddalsøra Flyplass for en periode på 10 år, frem til 14. november 2014.

Sunddal Flyklubb søker med dette om fornyet konsesjon for Sunddalsøra Flyplass, Vinnu.

### **Søknadstekst iht. §14, Forskrift om konsesjon for landingsplasser:**

1. Søknad

a) Søkers navn, adresse og telefonnummer:

Sunddal Flyklubb  
6612 Grøa  
Org.nr. 990981434, firmaattest (Registerutskrift\_SunddalFlyklubb\_20240424.pdf) vedlagt.  
Tlf. nr. til styret og sentrale personer finnes på [www.sunndalflyklubb.no](http://www.sunndalflyklubb.no)

b) Redegjørelse for dagens trafikk ved landingsplassen og forventet utvikling.

Trafikkomfang er omtrent det samme som for 10 år siden. I 2014 ble konsesjonen gitt basert på et trafikkomfang på ca. 15 bevegelser pr. uke. Som driver av flyplass har Sunddal Flyklubb et optimistisk syn på aktivitet i klubben de neste 10 år. Trafikkomfanget forventes å bli omtrent uendret, men det søkes denne gangen om ca.18 bevegelser pr.uke.

c) Oppdatert status for områdets plansituasjon

1) Oversiktskart.

Se vedlegg "ENSU\_AREA\_CHART.pdf" og "AD\_CHART\_VINNU.pdf"

2) Leiekontrakter for flyplassområdet.

Sunddal Flyklubb har leiekontrakt på flyplassområdet t.o.m 31.12.2026 med rett til forhandlinger og videre leie i 10 nye år. Er også knyttet opp mot konsesjon eller godkjenninger gitt av luftfartsmyndighetene. Gjeldende avtaler vedlagt. Se vedlegg: "Kontrakter\_SFK-Grunneiere\_2015-JUN-02.pdf"

3) Flyplassens beliggenhet, Gnr./Bnr.

Se leieavtale samt vedlegg "ENSU\_AREA\_CHART.pdf" og "AD\_CHART\_VINNU.pdf"

4) Oppdaterte koordinater: N 062°39.420` E 008° 40.800` (WGS84 Grad/desimalmin) / N62°39'25" Ø8°40'48" (WGS84 Grad/min/sek)

d) Bilag etter §11, Konsekvens og miljøutredning mm:

Viser til veiledning til §11, del 2. Miljøutredning.

Status er uendret i forhold til konsesjonsbehandling i 2014.

Som §14, *Søknad om fornyelse*, beskriver er ikke bilag iht. §11 nødvendig ved søknad om fornyelse dersom slike ikke foreligger fra før eller er vesentlig endret siden forrige konsesjon ble gitt.

Vedlegg: "Miljøutredning etter utredningsinstruks T-1349\_ENSU\_Vinnu.pdf" er likevel vedlagt

e) Oppdaterte kart over landingplassen:

Se vedlegg:

- ENSU\_AREA\_CHART.pdf
- AD\_CHART\_VINNU.pdf
- ENSU 19-1.pdf
- ENSU 19-2 .pdf
- ENSU-EngineOut-East.pdf
- ENSU-EngineOut-West.pdf
- ENSU-Traffic\_pattern.pdf


f) Andre opplysninger:

- Kontaktpersoner:
  - Leder Sunndal Flyklubb / Operativ leder  
Jan Hafsås  
E.post: jan.hafsas@gmail.com  
Mob: 911 28 992
  - Flyplassjef / Sekretær:  
Tore Bøklep  
E-post: tore.boklep@gmail.com  
Mob. 911 33 906

For Sunndal Flyklubb

Sunndalsøra 07.05.2024

Jan Hafsås



Tore Bøklep

