

LUFTFARTSVERKET
Hovedadministrasjonen
Avd. for luftfartsinspeksjon
Postboks 18, 1330 Oslo lufthavn

Telefon: Oslo (02) 59 33 40
AFTN : ENFBYE
Tigr. : CIVILAIR OSLO
Telex : 77011 Idal n

LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

FILBEHØR

3-RING INC. - 1

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43 jfr. kgl. res. av 8. desember 1961, litra K og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

30/85 UTSKIFTING AV RING I "HARNES RELEASE SYSTEM"

Påbudet gjelder:

Seletøy med 3-Ring Inc. "harness release system" fra følgende fallskjermfabrikanter:

Adventure Loft, Inc.	Aerotech Inc.
Altitude Shop	The Annex
Bill Coe	Bureau of Land Management, Rec Whse
The Chute Shop	Embury Sky Systems
Flying High	G.Q. Security Parachutes, Inc.
LLB Enterprise	McLaughlin Para Center
National Parachute Supply Inc.	North American Aerodynamics Parachute Associates, Inc.
Nytech Inc.	Paragear Equipment Co.
Para Flite Inc.	Para Wing SA
Para Phernalia	Ray Hara C/O Caizer Para Loft
Pioneer Parachute Co., Inc.	Relative Workshop, Inc.
Reltny Parachute Service	Sky Supplies
Rogersport	Strong Enterprise, Inc.
SSK Industries Inc.	Weckbecker
Thomas Sports Equipment LTD	Westway Parachuting Enterprise
Westgaard Parachute Enterprise	

Påbudet omfatter:

For å unngå sammenfiltring av hoved- og reserveskjerm som følge av vansker med å frigjøre hovedskjermen fra seletøyet før bruk av reserveskjerm, skal ringer med delnr. RW-1-82 eller RW-1-83 i 3-Ring "harness release system" skiftes ut eller testes i henhold til 3-Ring Safety Bulletin nr. 3, datert 15.2.84 eller senere revisjoner.

Tid for utførelse:

Før første bruk av fallskjermen etter mottakelse av denne LDP.

Referanse:

FAA AD 84-06-05

10.8.85

MERK!

For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i loggen.

