



LUFTDYKTIQHETS PÅBUD
(LDP)

Tilbehør
Aircraft Metal
Products-1

Luftdyktighets påbud nr. 13/80 dateres 12. desember 1980 og gjelder for alle Piper Aircraft Corp. modeller PA-28 og PA-32, men ikke begrenset til disse.

13/80 KONTROLL AV SLANGER FOR LEKKASJE

Påbudet gjelder:

Aircraft Metal Products olje- og brennstoffslanger med deln. 762506 montert på Piper Aircraft Corp. modeller PA-28 og PA-32, men ikke begrenset til disse.

Påbudet omfatter:

For å forhindre muligheten for brann eller eksplosjon i motorrommet eller motorsvikt pga. tap av motoroljen skal følgende utføres:

1. Kontroller slanger for lekkasje, unormal slitasje eller unormal lengde. Skift ut med luftdyktig slange dersom noen av de ovenstående feil blir funnet.
2. Skru løs alle endestykker og legg merke til om slangen beveger seg mot endestykket som tegn på at den har vært vridd. Skift ut slangen dersom ovenstående feil blir funnet.
3. Trekk til endestykket samtidig med at kragen bak endestykket holdes igjen slik at slangen ikke vrir og følger med rundt sammen med endestykket.
4. Kontroller slangen for tilstrekkelig avstand fra slanger med metallstrømpe og andre deler av luftfartøyet. Bensle om nødvendig for å unngå kontakt.

Tid for utførelse:

Innen 10 timers gangtid etter 12-2-1980.

Referanser:

FAA AD 79-26-05. Amendment 39 - 3645

R. Ulltang

R. Jacobsen