

LUFTFARTSVERKET
Hovedadministrasjonen
Avd. for luftfartsinspeksjon
Postboks 18. 1330 Oslo lufthavn
59 33 40
Telefon: Oslo (02) ~~XXXXXX~~
AFTN : ENFBYE
Tlgr. : CIVILAIR OSLO
Telex : 17011 ldal n

TILBEHØR

LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

AMI Industries - 1

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43 jfr. kgl. res. av 8. desember 1961, litra K og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

12/84 FORSTERKNING AV PILOTSETER

Påbudet gjelder:

AMI Industries, Inc. pilotseter

Modell 716-1, -2, -11, -12, -21, og -22.

Modell 865-1 til og med 865-9, samt -11 som hovedsakelig, men ikke utelukkende blir brukt i Beech Aircraft Corporation modell 18 og modell 65/90.

Påbudet omfatter:

For å unngå svikt i pilotsetene ved foroverrettet belastning skal seterammen (delnr. 865J10005-1) forsterkes med AMI Ind. "seat frame brace kit" (delnr. 865K90000-1) i henhold til AMI Industries, Inc. Service Bulletin nr. 25-10-865-01, datert 31. januar 1983, eller senere revisjoner.

Tid for utførelse:

Innen 1.1.85.

Referanser:

FAA AD 83-21-06.

10.11.84

MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDP's nummer.

