

LUFTFARTSVERKET
Hovedadministrasjonen
Avd. for luftfartsinnspeksjon
Postboks 18, 1330 Oslo lufthavn

Telefon : Oslo (02) 59 33 40
Tigr. : CIVILAIR OSLO
Telex : 77011 ldal n

LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

TILBEHØR

BEAUFORT - 1

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43 jfr. kgl. res. av 8. desember 1961, litra K og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

162/88 MODIFIKASJON AV REDNINGSVESTER

Påbudet gjelder:

Beaufort Air-Sea Equipment Mk 28 Passenger Lifejacket Series 4,
som er produsert før oktober 1987.

Påbudet omfatter:

Utfør modifikasjon nr. 01/87 i samsvar med Beaufort Air-Sea Equipment Service Bulletin SB 078.

Tid for utførelse:

Innen 60 dager etter 15.11.88; dersom ikke allerede utført til de tider som er angitt i SB 078.

Referanse:

CAA AD 008-12-87

15.11.88

MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDP's nummer.

