

LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43 jfr. kgl. res. av 8. desember 1961, litra K og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

131/89 UTSKIFTNING AV BELTESPENNER

Påbudet gjelder:

Davis Aircraft Products sikkerhetsbelter som har svart "Ultem" plastspennedeksel type som trekkes 90 grader opp for utløsning av beltespennen. Denne LDP gjelder følgende delnr.:

FDC-6400B-6	FDC-6400B-22	FDC-6400B-56
FDC-6400B-7-***	FDC-6400B-27-3	FDC-6400B-63-2
FDC-6400B-12	FDC-6400B-29	FDC-6400B-63-4
FDC-6400B-12B	FDC-6400B-29-2	FDC-6400B-63-507
FDC-6400B-18-3	FDC-6400B-29B	FDC-6400B-63-508
FDC-6400B-18-5	FDC-6400B-29B-2	FDC-6400B-64-***
FDC-6400B-18-21	FDC-6400B-30B	FDC-6400B-71-***
FDC-6400B-18-23	FDC-6400B-31-**	FDC-6400B-80B
FDC-6400B-18-25	FDC-6400B-32	FDC-6400B-85
FDC-6400B-18-27	FDC-6400B-36-***	FDC-6400B-85-2
FDC-6400B-18-29	FDC-6400B-39	FDC-6400B-90
FDC-6400B-18-505	FDC-6400B-50-***-**	FDC-6400B-90-3
FDC-6400B-19	FDC-6400B-51	FDC-6400B-90-7
FDC-6400B-20	FDC-6400B-54	FDC-6400B-**-***-**-**

(* angir numerisk (arabisk) siffer)

Påbudet omfatter:

For å unngå vansker med å åpne sikkerhetsbeltet, eller fullstendig låsing av beltespennen, skal følgende utføres:

1. Kontroller om sikkerhetsbeltene har noen av de ovennevnte delnr. på identifikasjonsplaten av metall (FAA-TSO-C22f).
2. Skift ut alle berørte sikkerhetsbelter med godkjente belter.

- Anm.:
1. Sikkerhetsbelter som er modifisert av Davis Aircraft Products har tallet -1 helt på slutten av de ovennevnte delnr. og er godkjent for bruk.
 2. Davis Aircraft Products har utgitt Service Bulletin nr. 1, 29.1.88, (tilbakekalling) hvor det er antydnet at berørte sikkerhetsbelter kan returneres fabrikanten for gratis utskiftning.

Tid for utførelse:

1. Innen 100 flygninger etter 30.6.89.
2. Før første flyging etter utførelse av pkt. 1.

forts; 30.6.89

MERK!

For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDP's nummer.

131/89

forts; Referanse:

FAA AD 89-09-02