



LUFTFARTSVERKET  
Hovedadministrasjonen  
Avd for Luftfartsinspeksjon  
Postboks 18, 1330 Oslo Lufthavn  
Telefon: Oslo (02) 121340  
AFTN : ENF8YA  
Tigr : CIVILAIR OSLO  
Telex : 17011 Idat n

## LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

Tilbehør  
ESB WISCO-1

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43 jfr. kgl. res av 8. desember 1961, litra K og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

### 33/79 UTSKIFTING AV BATTERIER

#### Påbudet gjelder:

Exide AC 78M og Willard W 78M batterier produsert i desember 1978, januar og februar 1979 med N-8, A-9 eller B-9 stemplet på en av polterminalene og montert i følgende luftfartøy, men ikke begrenset til disse:

Aero Commander	1960 og høyere - forskjellige modeller
Bellanca	1959 " " " "
Callair	1964 " " " "
Champion	7 serier: 7GC, 7HC, etc.
Enstrom	F-28 serien, muligens andre modeller
Helio	Alle serier
Lake Amphibian	Modell C-1 og LA-4
Navion	Rangemaster og andre
Piper	Cherokee og Pawnee PA-28 og PA-25, men ikke begrenset til disse modeller
Rockwell	Alle modeller
Stinson	" "
Wing	Derringer modeller

#### Påbudet omfatter:

Skift ut batteriet med godkjent batteri med samme kapasitet.

#### Tid for utførelse:

Innen første flyging etter 1. juni 1979.

#### Referanser:

FAA AD 79-07-02 Amendment 39-3442.

R. Ulltang

R. Jansen

1. juni 1979