

LUFFARTSVERKET
Hovedadministrasjonen
Luftfartstilsynet
Postboks 8124 Dep., 0032 Oslo
Telefon : (02) 94 20 00
Telefax : (02) 94 23 81
Tigr. : CIVILAIR OSLO
Teleks : 71032 enfb n



LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

TILBEØR

FIRST TECHNOLOGY
FIRE & SAFETY - 1

(Tidligere Fire Fighting enterprises)

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43, jfr. kgl. res. av 8. desember 1961, litra K, og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964, fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

93-005 UTSKIFTING AV UTLØSER PÅ PORTABLE KABINBRANNSLUKKERE

Påbudet gjelder:

First Technology Fire & Safety portable kabinbrannslukkere av type Halon 1211 og vann/glykol.

Påbudet omfatter:

For å sikre at utløseren ikke brekker under evt. feiloperasjon av kabinbrannslukkeren, skal Fire Fighting Enterprises (UK) Service Bulletin (SB) 26-108 utføres.

SB 26-108 krever utskifting av utløseren til en forbedret utløser av et sterkere materiale.

Tid for utførelse:

Innen 31.05.93.

Referanse:

BLA nr.: 92-142.

01.02.93.

MERK! For at angjeldende flymaterieell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDPs nummer.

LUFTDYKTIGHETSPÅBUD

MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDPs nummer.

LUFTFARTSVERKET
Hovedadministrasjonen
Luftfartsinspeksjonen
Postboks 8124 Dep., 0032 Oslo
Telefon : 22 94 20 00
Telefax : 22 94 23 91
Tlgr. : CIVILAIR
Telex : 71032 enfb n

LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

TILBEHØR

FIRST TECHNOLOGY
FIRE & SAFETY - 2

Med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart, kap. XV § 15-4 jf. kap. IV § 4-1 og Samferdselsdepartementets
bemyndigelse av 25. mars 1994, fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

98-065 UTFØRELSE AV FIRST TECHNOLOGY FIRE & SAFETY SB 26-110

Påbudet gjelder:

First Technology Fire & Safety brannslukkere som beskrevet i vedlagte kopi av CAA AD 007-11-97.

Påbudet omfatter:

Utfør tiltak som beskrevet i vedlagte kopi av CAA AD 007-11-97.

Tid for utførelse:

Til de tider som beskrevet i vedlagte kopi av CAA AD 007-11-97.

Referanse:

CAA AD 007-11-97.

Gyldighetsdato:

1998-07-01.

CAA AIRWORTHINESS DIRECTIVE 007-11-97

APPLICABILITY First Technology Fire and Safety spherical type toilet compartment fire extinguishers Halon 1211 and 1301 between Serial Nos 7967 and 10356 inclusive.

SUBJECT - DESCRIPTION Fire Protection - Toilet compartment fire extinguishers.

COMPLIANCE - REQUIREMENT (SUMMARY) Compliance is required with First Technology Fire and Safety Service Bulletin 26-110 within 3 months from the date of the bulletin which is November 1997. The Service Bulletin requires the checking of the overall weight of the fire extinguisher mentioned on the production label. If the fire extinguisher is outside of the weight on the label it must be replaced with a new unit manufactured outside of the affected serial no range. This action is required because at Serial No 7967 a manufacturing change was introduced for reasons of productivity improvement. The process change resulted in a leakage problem at the eutectic tip.
