

## LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

TILBEHØR

MECHANICAL  
PRODUCTS - 1

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43 jfr. kgl. res. av 8. desember 1961, litra K og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

### 12/88 SIKRINGER

#### Påbudet gjelder:

Mechanical Products sikringesserier 4001, 4200, 4310 og 8500

MECHANICAL PRODUCTS BETEGNELSÉ	MILLITÉR BETEGNELSÉ	AMPERE- OMRÅDE	DATOKODE
4001 Series	MS22073	1 t.o.m. 5	8510 t.o.m. 8636
4200 Series	MS26574	1/2 t.o.m 5	8430 t.o.m. 8636
4310-001, -019 Series	MS3320	1 t.o.m. 5	8605 t.o.m. 8636
8500 Series	(ingen)	1 t.o.m. 5	8514 t.o.m. 8636

Denne LDP gjelder ikke sikringer som er installert før 23.7.84 (uke 13, 1984), eller sikringer som er inspisert av fabrikanten, funnet fri for defekter og merket med en hvit omvendt "Z", eller har en "T" malt på terminalen. Disse sikringene har i tillegg en "R" som prefiks til datokoden.

Anm. 1: Identifikasjonen av disse sikringene lettes ved at de er malt blå eller svarte.

Anm. 2: Datokodene ovenfor brukes til å fastslå hvilket år og uke sikringene er produsert. F.eks.: 8430 = uke 30 i 1984, 8636 = uke 36 i 1986. Disse kodene kan være plassert på topp, side eller bunn av sikringene.

Anm. 3: Enheten kan også ha en datokode i tillegg som viser når fabrikkkontroll har vært utført. (R8642 = uke 42 i 1986)

#### Påbudet omfatter:

For å unngå svikt i strømforsyningen til nødvendig utstyr, brannrisiko eller risiko for strømstøt skal et av følgende tiltak utføres på alle typer luftfartøy hvor sikringer fra Mechanical Products er installert:

Kontroller visuelt i luftfartøyet om noen av de berørte sikringer er installert, og skift disse ut før neste flyging.

eller:

Kontroller visuelt om noen av de berørte sikringer er installert i henhold til Mechanical Products Service Instruction, datert 10/86, og skift disse ut før neste flyging.

forts;  
30.8.88

**MERK!** For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDP's nummer.

12/88

forts: eller:

Påse at ingen av de berørte sikringer er installert ved å kontrollere vedlikeholds- og/eller innkjøpsdokumenter.

Anm.: Berørte sikringer anbefales returnert til:

Mechanical Products, Inc.  
1824 River Street  
P.O. Box 729  
Jackson, Michigan 49204  
U.S.A.

Tid for utførelse:

Innen 1.1.89, hvis ikke allerede utført.

Referanse:

FAA AD 87-06-09