

LUFTFARTSVERKET
Hovedadministrasjonen
Avd. for luftfartsinspeksjon
Postboks 18, 1330 Oslo lufthavn

Telefon : Oslo (02) 59 33 40
Tigr. : CIVILAIR OSLO
Telex : 77011 Idal n

LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

TILBEHØR

PARA-FLITE - 1

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43 jfr. kgl. res. av 8. desember 1961, litra K og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

17/87 KONTROLL OG MODIFIKASJON AV FALLSKJERMER

Påbudet gjelder:

Para-Flite Swift Reserve Canopy; delnr. 82700, med serienr.
R3-2750 t.o.m. R3-3471.

Påbudet omfatter:

For å unngå at berørte fallskjerner ikke oppfyller gitte kriterier med hensyn til synkehastighet, horisontal hastighet og "flare" kapasitet, skal følgende utføres:

1. Kontroller og modifier skjermen i henhold til Para-Flite Drawing 886028, datert 27.1.86, eller senere revisjoner.
2. Skjerner må ikke pakkes eller brukes før pkt. 1 i denne LDP er utført.

Anm.: Para-Flite Recall Notice, datert 17.1.86, omhandler samme sak.

Tid for utførelse:

Berørte fallskjerner skal øyeblikkelig tas ut av bruk.

Referanse:

FAA AD 86-22-07

20.6.87

MERK! For at angjeldende flymaterieell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDP's nummer.

