

LUFTFARTSVERKET  
Hovedadministrasjonen  
Avd. for luftfartsinspeksjon  
Postboks 18, 1330 Oslo lufthavn

Telefon : Oslo (02) 59 33 40  
Tlgr. : CIVILAIR OSLO  
Telex : 770111 kdal n

## LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

TILBEHØR

PARACHUTE  
SERVICES - 1

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43 jfr. kgl. res. av 8. desember 1961, litra K og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

### 160/88 FORBUD MOT BRUK AV FALLSKJERM

Påbudet gjelder:

Parachute Services LTD. redningsfallskjerm  
av modell INVADER 370R OG 420R

Påbudet omfatter:

På grunn av fare for svikt i fallskjermkalotten, nedlegges det med øyeblikkelig virkning forbud mot bruk av denne type fallskjermer.

Tid for utførelse:

F.o.m. 15.11.88

Referanse:

Dansk LDD 88-124-15

15.11.88

**MERK!** For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDP's nummer.

