



LUFFARTSVERKET
Hovedadministrasjonen
Avd. for Luftfartsinspeksjon
Postboks 18, 1330 Oslo Lufthavn
Telefon: Oslo (02) 1213 40
AFTN : ENFBYA
Tlgr. : CIVILAIR OSLO
Telex : 17011 ldal n

LUFFDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

Tilbehør
Rupert-1

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43 jfr. kgl. res av 8. desember 1961, litra K og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

5/77 KONTROLL AV RUPERT SETEBELTER

Påbudet gjelder:

Alle Rupert modeller 50, N50, 65, 80 og S-2194 setebelter unntatt belter som har låser merket Cummings & Sander, Division of American Safety Equipment Corporation delnr. M4090.

Påbudet omfatter:

Da det har forekommet tilfeller hvor ovenstående belter, fremstillet i samsvar med Technical Standard Order C22, likevel har glidd ved lav belastning (strek), skal følgende utføres:

1. Skift ut beltene med belter som tilfredsstillter kravene i Technical Standard Order C22.
2. Forandre beltene som vist i Rupert Service Bulletin no. 101.

Tid for utførelse:

Innen 75 timers gangtid etter 1. februar 1977.

Referanser:

FAA AD 61-08-02 og Rupert Service Bulletin no. 101 utgitt av Rupert Industries, Inc., P.O.Box 624, Wheeling, IL. 60090 omhandler samme sak.