

LUFTFARTSVERKET  
Hovedadministrasjonen  
Avd. for luftfartsinspeksjon  
Postboks 18, 1330 Oslo lufthavn

Telefon: Oslo (02) 59 33 40  
AFTN : ENFBYE  
Tigr. : CIVILAIR OSLO  
Telex : 77011 Idal n

## LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

TILBEHØR

SECURAIGLON - 1

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43 jfr. kgl. res. av 8. desember 1961, litra K og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

### 40/86 MODIFIKASJON AV BELTESPENNER

#### Påbudet gjelder:

Securaiglone (tidligere L'Aiglone) modell 343, 343A, 343B og 343C sikkerhetsbeltespinner produsert før 1982.

Unntatt fra denne LDP er spenner preget med ett av følgende merker:



#### Påbudet omfatter:

For å sikre at låsen til sikkerhetsbeltet ikke går i baklås, eller på annen måte ikke lar seg åpne; skal de berørte spenner modifiseres i henhold til TRW Service Bulletin nr. 1, datert 27.4.84, eller senere revisjoner.

Anm.: Etter utførelse av ovennevnte modifikasjon merkes spennen med en "M" etter modellbetegnelsen. (343M, 343AM, 343BM, 343CM)

#### Tid for utførelse:

Innen 30.6.86

#### Referanse:

Dansk LDA 84-92-119 og Aerospatiale Service Bulletin 01.04 (AS 332)

30.3.86

**MERK!**

For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDP's nummer.

