

LUFTFARTSVERKET
Hovedadministrasjonen
Avd. for luftfartsinspeksjon
Postboks 18, 1330 Oslo lufthavn

Telefon: Oslo (02) 59 33 40
AFTN : ENF8YE
Tlgr. : CIVILAIR OSLO
Telex : 77011 ldal n

LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

TILBEHØR

SWITLIK - 1

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43 jfr. kgl. res. av 8. desember 1961, litra K og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

125/89 KONTROLL AV REDNINGSUTSTYR

Påbudet gjelder:

Switlik TSO-C13 Life Preservers og TSO-C72 Individual Floating Devices; alle modeller og delnr., som er produsert mellom 1.9.84 og 30.1.85 (inkl.) samt perioden 1.6.85 og 30.10.85 (inkl.).

Anm.: Produksjonsdato finnes på identifikasjonsmerket på utstyrpakkens front.

Påbudet omfatter:

For sikre tilfredstillende funksjon av CO₂-enhetene skal disse kontrolleres sprekker og avskallinger, og²om nødvendig skiftes ut i henhold til Switlik Service Bulletin nr. 25-00-19, datert 8.9.87, eller senere revisjoner. Nevnte Service Bulletin kan fås ved henvendelse til Switlik Parachute Co., Inc., 1325 East State Street, P.O. Box 1328, Trenton, New Jersey 08607, U.S.A.

Tid for utførelse:

Innen ett år etter 10.5.89; dersom ikke allerede utført.

Referanse:

FAA AD 89-06-01

10.5.89

MERK! For at angjeldende flymaterieell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDP's nummer.

