

LUFTFARTSVERKET
Hovedadministrasjonen
Avd. for luftfartsinspeksjon
Postboks 18, 1330 Oslo lufthavn

Telefon: Oslo (02) 12 13 40
AFTN : ENFBYE
Tlgr. : CIVILAIR OSLO
Telex : 17011 ldal n

LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

Tilbehør

Teleflex Morse-1

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43 jfr. kgl. res. av 8. desember 1961, litra K og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

|58/82 MODIFIKASJON AV "INERTIA REEL ASSEMBLY".

Påbudet gjelder:

Teleflex Morse Ltd. "Inertia Reel Assembly".

Påbudet omfatter:

Utfør modifikasjon av "Inertia Reel Assembly" som vist i
Teleflex Morse Service Bulletin No. 25-00-185 429 eller
senere revisjoner.

Anmerkning: Teleflex Morse Ltd. telex nr. 99237.


Tid for utførelse:

Innen 31.12.1982.

Referanser:

CAA AD 011-10-82 datert 22.10.1982.

R. Ulltang


3.11.1982.